

Avda. Martín Palomino, 70, Polígono U-19 -nave 1-
 Teléfono: 927 42 42 94 / Fax: 927 42 51 56
 10600 Plasencia -Cáceres-
 E-mail: mhc@mhc-exaga.com
www.mhc-exaga.com



AYUNTAMIENTO DE CARCABOSO
 CTRA. PLASENCIA, 22
 10670 CARCABOSO
 (CÁCERES)

Fecha de visita de control y toma de muestras: 21-11-2011

Persona: Personal de MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y CALIDAD ALIMENTARIA, S. L.

Se recomienda la adopción de las siguientes medidas correctoras:

AYUNTAMIENTO DE CARCABOSO
ENTRADA
Nº. 201100100001353
22/12/2011 13:58:05

ANALISIS DE AGUA			Informe de Ensayo Nº: 11_385767
Nº	MUESTRA	RESULTADO	MEDIDAS CORRECTORAS
1	Agua de consumo de grifo (Ayuntamiento)	-Arsénico superior al límite permitido por la legislación vigente.	<p>Recomendamos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Repetir la toma de muestras para descartar una desviación puntual.

Recomendamos llevar a cabo las medidas correctoras para poder verificar su correcto funcionamiento en nuestra próxima visita.

En Plasencia, a 16 de noviembre de 2011



Sostenible

C/. Hoces del Duratón, 30-34 Polígono El Montalvo II • 37008 SALAMANCA • Teléf. 923 19 33 43 - Fax 923 19 16 93 • E-mail: acuimsla@acuimsla.es

INFORME DE ENSAYO

Nº DE MUESTRA: 11 385952

Nº de Boletín: 00417194 // 148671 Recibida el: 22/11/2011

Inicio del Ensayo: 29/11/2011 Final de Ensayo: 02/12/2011

AYUNTAMIENTO DE CARCABOSO

AGUA POTABLE

Ctra. Plasencia, 22

00000 CARCAROSO

CÁCERES

Solicitada por:

MEDIOAMBIENTE, HIGIENE Y CALIDAD ALIM. - Avda. Martín Palomino, 70, Nave 1 PIASENCIA CACERES

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA MUESTRA

ARTÍCULOS DE LA MUESTRA

Punto de muestreo: Análisis de confirmación

RESULTADOS ANÁLITICOS:

Ensayos	Resultado	Unidades	Método	Legislación
N1 Arsénico	18	µg/l	PEI458	<=10

SALAMANCA, a 2 de Diciembre de 2011

El Responsable Técnico

Legislación: R.D. 140/2003

Fdo.: MONICA RAMOS GARCIA

N1: No cumple Legislación;

Método: PEI458:A.A.

-La muestra, datos y lugar de recogida han sido proporcionados por el solicitante, si no se especifica lo contrario. Aquimisa dispone del valor de incertidumbre de los ensayos en su sistema.

-El informe solo afecta a la muestra ensayada no pudiéndose reproducir sin la aprobación escrita de AQUIMISA S.L.

-#(b) Cuando los recuentos microbiológicos obtenidos están por debajo de 10 UFC/placa. Para dar conformidad a la ISO 7218 y/o 8199 si los recuentos en placa son inferiores a 4 UFC, el resultado es microorganismos presentes < 4 en las unidades que aplique. Si los recuentos en placa están comprendidos entre 4 y 8, se informa como "No se detectaron".