

REQUISITOS MÁS IMPORTANTES MAQUINARIA ITEAF

- La máquina tiene que estar perfectamente identificada. El número de bastidor de la cartilla del ROMA se tiene que corresponder con el que tenga la máquina troquelada.
- Los pulverizadores tienen que venir hasta la mitad de la capacidad con agua limpia y los espolvoreadores vacíos de producto.

ESPOLVOREADORES

- La transmisión **totalmente protegida con el resguardo protector de plástico y la cadenilla.**



- Las conducciones no deben tener roturas y presentar fugas en la prueba con el equipo en funcionamiento.

- El equipo tiene que contar con el **dispositivo de descarga de electricidad estática.**



- El equipo deberá de estar limpio de producto.