

SOLICITUD DE REVISIÓN DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL VIARIO PÚBLICO EN EL ENTORNO DE LOS NMUEBLES NÚMEROS 44, 46, 48 Y 50 DE LA CALLE ALCÁZAR, EN VALDERAS (LEÓN).

EXPTE. MUNICIPAL: __

INFORME TÉCNICO

A requerimiento del ayuntamiento de Valderas, se realiza visita a los inmuebles correspondientes a los números 44, 46, 48 y 50 de la calle Alcázar, sin acceder al interior de ninguno de ellos por encontrarse deshabitados.

El objeto del informe es determinar el estado de seguridad en que se encuentra el viario público del entorno para su utilización por vehículos y personas.



Calle Alcázar 44. Referencia catastral 7616630TM9671N0001ML

 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE HACIENDA		SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO		
CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE Referencia catastral: 7616630TM9671N0001ML				
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE		PARCELA		
Localización: CL ALCAZAR 44 24220 VALDERAS [VALDERAS] (LEÓN)		Superficie gráfica: 114 m2 Participación del inmueble: Tipo: Parcela construida sin división horizontal		
Clase: URBANO Uso principal: Residencial Superficie construida: 96 m2 Año construcción: 1950				
CONSTRUCCIÓN Destino: VIVIENDA				
Escala/Puerta/Puerta: 1/00/01 1/01/01				Superficie m2: 43 48

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Lunes, 15 de Junio de 2026

