

UGT en la Inspección de Trabajo por el accidente de rotura de las cadenas en Autobastidor

Sección Sindical UGT FICA Iveco Madrid

Os informamos de las últimas novedades tras la visita a la Inspección de Trabajo y Seguridad realizada ayer, 18 de febrero de 2026, a raíz del incidente laboral provocado por la rotura de las cadenas en Autobastidor.

UGT ha sido el único sindicato que se presentó en esta inspección con la presencia de nuestros delegados de prevención, tanto la Inspección como nosotros/as, echamos en falta al resto de sindicatos en una cita tan importante como es la seguridad en el trabajo.

La Inspección ha puesto el foco en distintas irregularidades graves.

Principales deficiencias detectadas:

- **Maquinaria sin la documentación pertinente:** Se ha detectado que la máquina elevadora es extremadamente antigua y carece de manual de instrucciones o documentación técnica.
- **Falta de prevención:** Al no existir documentación de la máquina, la empresa tampoco dispone de una planificación preventiva ni de una evaluación de riesgos específica para su uso.
- **Protocolos de carga deficientes:** La Inspección ha exigido medidas inmediatas para asegurar que nadie trabaje bajo cargas en altura. Además, se está revisando la obligatoriedad de instalar sistemas de aviso acústico (pitidos) durante el movimiento de cargas.

Medidas inmediatas y posibles sanciones:

El Inspector de Trabajo se ha mostrado muy firme ante estas negligencias y ha exigido a la empresa (que está gestionando la documentación a través de SGS) lo siguiente:

1. Acreditación inmediata de la maquinaria.
2. Presencia de responsable con formación específica de seguridad (curso de 50 horas).
3. Debido a la gravedad de los hechos, se ha advertido a la dirección de que se enfrentan a un acta de infracción con multas que podrían oscilar entre los 2.500 € y los 49.000 €.

Desde **UGT** seguiremos vigilantes para que estas medidas se cumplan de inmediato. No vamos a permitir que se trabaje en condiciones que pongan en peligro la vida de nadie.