

ESPINA&DELFIN **(Empresa Concesionaria da Xestión Integral do** **Servizo de Abastecemento de Auga de Touro)**

INFORMA:

- 1.- Que vén realizando un transporte complementario de auga bruta dende a captación no río Lañas mediante cisterna á entrada da planta potabilizadora para o seu tratamento nela. Que este transporte e todo proceso do ciclo da auga reúne todas as garantías e cumprimento da legalidade.
- 2.- A auga subministrada mediante a rede pública a todos os usuarios cumpre en todo momento cas condicións e garantías sanitarias e de calidade esixibles para o consumo humano.
- 3.- Faise un chamamento á responsabilidade pedindo que non se difundan datos e feitos falsos a fin de non xerar falsas alarmas sociais.

En Touro, a 3 de xullo de 2025



Espina&Delfin
(o Xefe do Servizo)

ESPINA&DELFIN
SERVIZO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
RUA EDUARDO BLANCO AMOR, 3
15822 TOURO
TEL: 981 51 72 83
WWW.ESPINAYDELFIN.COM

BOLETÍN DE ANÁLISIS DE AGUA DE CONSUMO

[105940]

CLIENTE: Departamento de Explotacións e Servizos		
SERVICIO: CONCELLO DE TOURO	C.I.F.: P1508600B	
Dirección: FONTE-DÍAZ, S/N. 15822 - TOURO (A Coruña)		N/Ref.: 24185
DATOS DE TOMA DE MUESTRA*:		
Muestra tomada por: ESDE-SERVIZO	Fecha toma: 01-07-2025	Hora: 13:15
ZONA DE ABASTECIMIENTO: ZA TOURO	Tipo de P.M.: Depósito	
Lugar de toma: TOURO DC TOURO		
Fecha entrada: 01-07-2025	Fecha análisis: 01-07-2025	Fecha fin análisis: 03-07-2025

PARÁMETRO	RESULTADO	Valor paramétrico R.D. 3/2023	UNIDADES	MÉTODO
Parámetros Microbiológicos				
001 Escherichia coli	0	0	NMP/100 ml	UNE-EN ISO 9308-2:2014
002 Enterococo intestinal	0	0	NMP/100 ml	Enterolert-DW QUANTITRAY
003 Clostridium perfringens (incluidas células vegetativas y esporas)	0	0	UFC/100 ml	UNE-EN ISO 14189:2018
Parámetros Indicadores				
038 Bacterias coliformes	0	0	NMP/100 ml	UNE-EN ISO 9308-2:2014
039 Recuento de colonias a 22°C	En proceso	100	UFC/1 ml	UNE-EN ISO 6222:1999 (Siembra en profundidad; Agar Extracto de levadura; 68±4h)
047 Conductividad	93 ±7%	2.500	µS/cm a 20°C	FP-2.5.5-IT-12.1 (Potenciometría)
051 pH	6,7 ±0,1	6,5 - 9,5	Unidades pH	FP-2.5.5-IT-11.1 (Potenciometría)
054 Turbidez	0,5 ±35%	2 / 4	NTU	FP-2.5.5-IT-20.1 (Turbidímetro)
056 Color	<10	Sin cambios anómalos	mg Pt-Co/L	FP-2.5.5-IT-30.1 (Fotometría)
057 Olor *	0	Sin cambios anómalos	In. Dil.	FP-2.5.5-IT-31.1 (Dilución)
058 Sabor *	0	Sin cambios anómalos	In. Dil.	FP-2.5.5-IT-33.1 (Dilución)
Parámetros In-situ				
045 Cloro libre residual *	0,9	1,0	mg/L	Medición in-situ

OBSERVACIONES*:

Santiago a 3 de julio de 2025

Xoán Carlos Vila Liñares
Coordinador Técnico

J. Benito Rodríguez Fernández
Director de Laboratorio

La incertidumbre expandida equivale a un factor de cobertura k=2, que proporciona un nivel de confianza del 95%.
Todos los datos de toma e identificación de la muestra fueron facilitados por ESDE-SERVIZO. El laboratorio no se hace responsable de esta información.
Los datos indicados en el apartado de Parámetros "in situ" fueron facilitados por ESDE-SERVIZO.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin autorización por escrito de ESPINA & DELFIN, S.L.
Los resultados de este informe solo afectan a la muestra analizada desde su recepción en el Laboratorio, y se aplican a la muestra tal como se recibió.

Laboratorio inscrito en el Registro Gallego de Laboratorios Autorizados con nº 070/GA
Sistema de Gestión de Calidad certificado por AENOR con nº ER-0490/1/98

ESPINA & DELFIN S.L.
R/ República Checa, nº 28. Polígono Costa Vella - 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Telf.: 981 582 000 - Fax: 981 588 056 www.espinaydelfin.com



Las actividades marcadas con (*) no están cubiertas por la acreditación ENAC.